

道路損傷通報システム 対応状況（令和7年1月～3月）

番号	受付番号	情報提供日	場所	通報内容		対応状況	備考
				損傷している施設	損傷状況		
1	HM00004977	2025/1/1 17:14	八橋町半ノ木	車道	舗装がはがれている	対応完了	
2	HM00005069	2025/1/6 9:36	新池 3 丁目	その他	ポストフレックスが折れている	管理者へ通知済み	愛知県知立建設事務所
3	HM00005155	2025/1/10 14:15	昭和 1 丁目	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	
4	HM00005242	2025/2/5 7:14	長篠町新田東	カーブミラー	カーブミラーつけてほしい	対象外	
5	HM00005376	2025/2/6 20:18	西町新川	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	
6	HM00005412	2025/2/8 15:06	西中町祐古山	歩道	歩道が陥没している	対応完了	
7	HM00005561	2025/2/12 10:55	鳥居 2 丁目	街路樹	街路樹の枝が折れている	対応完了	
8	HM00005624	2025/2/14 10:21	上重原町本郷	その他	その他 陥没、土砂が流れている	対応完了	
9	HM00005741	2025/2/16 12:39	昭和 3 丁目	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対象外	
10	HM00005812	2025/2/19 17:26	八橋町西出口	街路樹	市道八橋東西線と来迎寺八橋線の交差点の東西線側は、ペイントで停止線？とトマレ表示だけで、公安委員会の止まれ標識はありませんが設置の必要性はないのですか。 花園里線と全線開通後2年経過しようとしています、標識は 必要はないのですか？交通安全上疑問です何故か教えて下さい。	対象外	
11	HM00005972	2025/2/22 15:40	長田 2 丁目	歩道	歩道に水があふれている	管理者へ通知済み	水道課
12	HM00006073	2025/3/6 8:48	弘法町弘法山	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	
13	HM00006158	2025/3/9 14:32	新林町平草	側溝・側溝のふた	その他: 周辺の側溝には蓋があるが、自宅前だけ側溝の蓋がないので、ゴミやタバコ（たまたに火がついた状態のものも）が捨てられている。 また道幅が狭いので、夜間は車がすれ違う時に脱輪の危険もあるので側溝蓋の取り付けをお願いします。	対象外	
14	HM00006220	2025/3/10 10:07	宝 1 丁目	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	
15	HM00006378	2025/3/17 17:05	上重原町寺内	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	管理者へ通知済み	下水道課
16	HM00006463	2025/3/20 16:52	西中町跡落	車道	最近、この一帯をガス工事されて以降路面が波打っている。 自転車で通行するとハンドルをとられそうになり危険。	関係機関へ通知済み	東邦ガスネットワーク
17	HM00006591	2025/3/30 11:16	西町宮腰	その他	水漏れ	管理者へ通知済み	都市計画課