


No.2.3(高根保育園)



No.3
着手前



着手後



危険内容:カーブ位置で柵がない。待機スペースがない。
 対策内容:防護柵(ガードパイプ)を設置

No.2
着手前



着手後



危険内容:待機スペースがない。巻き込み部で車両が通る
 対策内容:車止め(金属製のポール)を設置