

知立市不燃物処理場浸出液処理施設 定期点検結果

令和7年度					
4月					
点検日	7日	14日	21日	28日	
点検結果	異常なし				
5月					
点検日	8日	12日	19日	26日	
点検結果	異常なし				
6月					
点検日	2日	9日	16日	23日	30日
点検結果	異常なし				
7月					
点検日	7日	14日	24日	28日	
点検結果	異常なし				
8月					
点検日	4日	14日	18日	25日	
点検結果	異常なし				
9月					
点検日	1日	8日	18日	22日	29日
点検結果	異常なし				
10月					
点検日	6日	16日	20日	27日	
点検結果	異常なし				
11月					
点検日	6日	10日	17日	27日	
点検結果	異常なし				
12月					
点検日	1日	8日	15日	22日	
点検結果	異常なし				
1月					
点検日	5日	15日	19日	26日	
点検結果	異常なし				
2月					
点検日	2日	9日	16日	26日	
点検結果	異常なし				
3月					
点検日	2日	9日	16日	23日	30日
点検結果	異常なし				

※擁壁については目視にて確認

※第2不燃物処理場の遮水工についても、目視による確認を実施している。