

番号	該当施設名	危険箇所	路線名	危険内容	対策内容	対策状況 (R3.3.19時点)	事業主体
1	逢妻保育園	逢妻町金山15-16地先	市道逢妻町20号線	横断歩道待機スペースに 柵がなく危険	車止め(金属製ポール) の設置	対策済み	知立市
2	高根保育園	昭和4丁目16-5地先	市道牛田町西中線	待機スペースがない 巻き込みで車が通る	車止め(金属製ポール) の設置	対策済み	知立市
3	高根保育園	昭和4丁目14-1地先	市道南陽通線	カーブ位置で柵がない 待機スペースがない	防護柵(ガードパイプ) の設置	対策済み	知立市
4	新林保育園	新林町新林39-10地先	新林町準市道	駐車所出入口で 交通量が多い	路側帯の設置	対策済み	知立市
5	新林保育園	新林町平草17-6地先	市道八ツ田新林線	交通量が多い スピードを出して走行する	路面標示・外側線 の引き直し	対策済み	知立市
6	八橋保育園	八橋町城下14-11地先	市道牛田町八橋1号線	道幅が狭くすれ違い時 に車両が接近する	路面標示・外側線 の引き直し	対策済み	知立市
7	来迎寺保育園 八橋保育園	三河知立10号踏切付近	市道牛田町八橋1号線	道幅が狭くすれ違い時に 車両が接近する	歩道の設置 踏切の改良	対策済み	知立市
8	宝保育園	池端3丁目35-1地先	市道南陽通線	交差点待機スペースが 少ない	防護柵(ガードパイプ) の支柱位置を変更し 待機スペースを確保	対策済み	知立市
9	猿渡保育園	弘法町弘法山15-12地先	市道長篠弘法2号線 市道弘法町3号線	外側線が消えていて危険	路面標示・外側線 の引き直し	対策済み	知立市
10	猿渡保育園	弘法1丁目1-1地先	市道長篠弘法2号線	外側線が消えていて危険	路面標示・外側線 の引き直し	対策済み	知立市
11	さくらんぼ保育園	昭和3丁目2-25地先	市道南陽通線	交差点待機場所に 防護柵がない	防護柵(ガードパイプ)と 車線分離標(ラバーポール) の設置	対策済み	知立市
12	華の子保育ランド	昭和1丁目13-1地先	市道南陽牛田町4号線	外側線が消えていて危険	路面標示・外側線 の引き直し	対策済み	知立市
13	上重原保育園	南新地3丁目交差点	市道小針線	交差点付近、植栽はあるが 防護柵が無く危険	防護柵(ガードパイプ) の設置	対策済み	知立市

※道路管理者にて対策が必要な箇所のみ記載