

No.13(上重原保育園)




No.13
着手前

着手後



危険内容: 交差点付近で植栽はあるが防護柵が無く危険
 対策内容: 防護柵(ガードパイプ)を設置

対策箇所 

子供の移動経路 