

No,1(逢妻保育園)

No,1  
着手前



着手後



危険内容:横断歩道待機スペースに柵がなく危険である  
対策内容:車止め(金属性のポール)を設置



対策箇所 

子供の移動経路 

