

No.9.10(猿渡保育園)



No.10
着手前

着手後



危険内容: 外側線が消えていて危険
対策内容: 路面標示・外側線を引き直す

No.9
着手前

着手後




危険内容: 外側線が消えていて危険
対策内容: 路面標示・外側線を引き直す

対策箇所 

子供の移動経路 