

No.11(さくらんぼ保育園)




No.11  
着手前



着手後



危険内容: 交差点待機場所に防護柵がない  
 対策内容: 防護柵(ガードパイプ)と車線分離標を設置

対策箇所 

子供の移動経路 