

No.12(華の子保育ランド)



No.12
着手前



着手後



危険内容: 外側線が消えていて危険
対策内容: 路面標示・外側線を引き直す

対策箇所 

子供の移動経路 