

道路損傷通報システム 対応状況（令和8年1月～3月）

番号	受付番号	情報提供日	場所	通報内容		対応状況	備考
				損傷している施設	損傷状況・説明		
1	HM00013367	2026年1月2日 9時42分	西町神田	車道	道路が約50メートルに渡りひび割れによる段差が発生、ひび割れの幅が急速に広くなり自動車の往来に支障をきたす確度が高くなっていること、ひび割れによる段差が民家の敷地内に迫っておりそのまま放置すれば早晩に家屋の傾斜などの懸念もあり。	対応完了	土木課
2	HM00013436	2026年1月7日 17時31分	鳥居二丁目	車道	上重原交差点が一つ木方面から鳥居交差点に向かっていく所で交差点が鬼の洗濯板の如く酷くガタガタしている。	管理者へ通知済み	岡崎国道維持出張所
3	HM00013560	2026年1月11日 14時44分	内幸町平田	側溝・側溝のふた	内幸町平田付近で側溝内に雑草が生い茂っている。	対応完了	土木課
4	HM00013605	2026年1月17日 9時09分	西町新川	歩道	逢妻橋の歩道のほぼ中央部のタイルが1枚はがれ落ちており、周りが少し隆起して空洞になっている。状況を知らせるために赤コーンを1つ置いています。	対応完了	土木課
5	HM00013772	2026年1月22日 22時04分	昭和一丁目	歩道	ホームレスが住み着いており、通行するのが怖い。たまに睨まれたりするので傷害事件が起こりそうです。	対象外	土木課
6	HM00013856	2026年1月24日 14時00分	堀切三丁目	車道	舗装が割れている。	対応完了	土木課
7	HM00013927	2026年1月27日 12時10分	中山町神狭間	その他	接続部からポストコーンが取れてしまっている。	対応完了	土木課
8	HM00014098	2026年2月2日 17時07分	新富1丁目	車道	道路内にある量水器の蓋が割れている。夜間に足を踏み外して転倒する恐れがある。	管理者へ通知済み	水道課
9	HM00014188	2026年2月6日 10時31分	新林町北林	車道	舗装に穴が空いている	対応完了	土木課
10	HM00014246	2026年2月15日 19時29分	西町妻向	歩道	補修してくれてますが明らかに2日前より進行しています。通学路です	対応完了	土木課
11	HM00014364	2026年2月17日 15時01分	東栄2丁目	側溝・側溝のふた	側溝の蓋が割れている。	対応完了	土木課
12	HM00014438	2026年2月17日 15時44分	山町御手洗	車道	付近の電柱(1枚目の写真に写っている電柱)横も陥没、割れが発生している。	対応完了	土木課
13	HM00014694	2026年3月4日 15時34分	西町妻向	歩道	逢妻橋の橋と道路のつなぎ目が以前より広がっています。危険性がないか不安です。通学路にもなっているので子どもも気にしているようです。	対応完了	土木課
14	HM00014769	2026年3月6日 8時50分	上重原町花立	側溝・側溝のふた	蓋の中心にヒビが入っており上に乗ると動く	対応完了	土木課
15	HM00014876	2026年3月7日 18時03分	弘栄1丁目	標識・看板	標識が傾いている	管理者へ通知済み	知立消防署
16	HM00014953	2026年3月13日 17時12分	西町新川	歩道	以前も報告し、進行しています。右上円縁段差、左上タイル剥がれ、全体盛り上がり	対応完了	土木課
17	HM00015029	2026年3月15日 7時08分	山町御林	その他	御林の地下道の手摺が外れています。	管理者へ通知済み	岡崎国道維持出張所
18	HM00015106	2026年3月30日 16時03分	桜木町桜木	車道	Cedre桜木町（アパート）側の道路に段差があります。ゆっくり通過しても「ガン」と音が鳴ります。	対応中	土木課
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							