

道路損傷通報システム 対応状況（令和8年4月～6月）

番号	受付番号	情報提供日	場所	通報内容		対応状況	備考
				損傷している施設	損傷状況・説明		
1	HM00015235	2026年4月2日 14時43分	西1丁目	歩道	コーンが倒れている	対応完了	土木課
2	HM00015314	2026年5月7日 16時09分	広見3丁目	街路樹	松食い虫が大変多いですが、松葉が枯れが今年は大変多いですね	対象外	
3	HM00015450	2026年5月11日 14時59分	谷田町本林1丁目	車道	上記の場所のT字路のマンホールの手前のアスファルトが陥没している	対応完了	土木課
4	HM00015581	2026年5月13日 18時07分	逢妻町桜	歩道	逢妻町桜36-22前の道路のひび割れと凹み	対応完了	土木課
5	HM00015631	2026年5月23日 7時54分	宝3丁目	車道	155号線の名鉄本線と交差するアンダーパスの開始地点で段差があり、大型車等かなり大きな震撃、振動になっている。交通量等もかなり多いため影響が大きい。	管理者へ通知済み	岡崎国道維持出張所
6	HM00015759	2026年5月23日 19時22分	牛田町新田南	歩道	数年前ダンプトラック一台分の砂利を敷きましたが雨が降ると大きな水たまりができます。陥没しているのではないかな不安です。	対応完了	土木課
7	HM00015892	2026年5月27日 5時47分	八橋町東畑	標識・看板	標識が傾いている	管理者へ通知済み	安城警察
8	HM00015934	2026年5月29日 19時40分	八橋町東畑	標識・看板	標識が傾いている	管理者へ通知済み	安城警察
9	HM00016017	2026年5月30日 15時11分	上重原町鍛冶荒井	その他	ポールコーンが3本のうち2本折れている。	対応完了	土木課
10	HM00016151	2026年6月1日 13時59分	八橋町東畑	標識・看板	標識が傾いている	管理者へ通知済み	安城警察
11	HM00016226	2026年6月6日 9時21分	牛田町上流	標識・看板	標識が傾いている	管理者へ通知済み	愛知県知立建設事務所
12	HM00016387	2026年6月9日 9時41分	牛田町コネハサマ	車道	舗装がはがれている	対応完了	土木課
13	HM00016435	2026年6月10日 17時02分	上重原町寺内	その他	放置自転車（盗難車かも）	対応完了	土木課
14	HM00016545	2026年6月12日 13時40分	栄1丁目	歩道	車が横断歩道に気づきにくくなっており、歩行者が危険である	管理者へ通知済み	安城警察
15	HM00016655	2026年6月17日 10時44分	昭和2丁目	歩道	Googleマップのストリートビューを見るとかなり前から破壊している。飲食店の食事スペースとなっている。人がたむろすると、見通しが悪くなり事故の恐れがある。	対象外	
16	HM00016798	2026年6月23日 5時19分	山屋敷町高場	標識・看板	標識が破損している	管理者へ通知済み	安心安全課
17	HM00016856	2026年6月23日 11時58分	池端2丁目	車道	舗装がはがれている	対応完了	土木課
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							