

道路損傷通報システム 対応状況（令和6年10月～12月）

| 番号 | 受付番号       | 情報提供日            | 場所       | 通報内容     |                          | 対応状況     | 備考        |
|----|------------|------------------|----------|----------|--------------------------|----------|-----------|
|    |            |                  |          | 損傷している施設 | 損傷状況                     |          |           |
| 1  | HM00003344 | 2024/10/3 6:36   | 新林町茶野    | 車道       | 舗装がはがれている                | 対応完了     |           |
| 2  | HM00003447 | 2024/10/6 15:31  | 逢妻町錦     | 側溝・側溝のふた | 側溝周辺、擁壁脇が破損している          | 対応完了     |           |
| 3  | HM00003545 | 2024/10/11 7:45  | 八ツ田町曲り   | 水路       | 破損している                   | 対応完了     |           |
| 4  | HM00003691 | 2024/10/16 11:27 | 上重原町寺内   | カーブミラー   | ミラーに道路にはみ出た樹の枝が映り込み、見づらい | 管理者へ通知済み |           |
| 5  | HM00003708 | 2024/10/16 10:56 | 山屋敷町山屋敷  | カーブミラー   | ミラーの向きがおかしい              | 対応完了     |           |
| 6  | HM00003859 | 2024/10/28 18:39 | 山屋敷町山鼻   | 道路照明灯    | チカチカ点滅している               | 対応完了     |           |
| 7  | HM00003921 | 2024/11/3 23:47  | 谷田町本林1丁目 | 車道       | 陥没している                   | 対応完了     |           |
| 8  | HM00004070 | 2024/11/5 7:18   | 新林町北林    | 車道       | マンホールから水が溢れています          | 管理者へ情報提供 | 明治用水土地改良区 |
| 9  | HM00004132 | 2024/11/9 11:24  | 八橋町登城    | 道路照明灯    | 点灯していない                  | 管理者へ情報提供 | 安心安全課     |
| 10 | HM00004274 | 2024/11/10 12:23 | 上重原町本郷   | 標識・看板    | 傾いている                    | 対応完了     |           |
| 11 | HM00004352 | 2024/11/10 15:56 | 谷田町南屋下   | その他      | アスファルト陥没、下の土流出           | 対応完了     |           |
| 12 | HM00004484 | 2024/11/18 10:51 | 上重原町己ノ池  | カーブミラー   | ミラーの向きがおかしい              | 対応完了     |           |
| 13 | HM00004538 | 2024/11/23 12:43 | 山屋敷町富士塚  | 車道       | 陥没している                   | 対応完了     |           |
| 14 | HM00004657 | 2024/11/27 13:45 | 上重原町城後   | 水路       | 流されないように柵がいる             | 対応中      |           |
| 15 | HM00004797 | 2024/12/10 16:29 | 栄1丁目     | 歩道       | 段差ができています                | 管理者へ情報提供 | 都市開発課     |
| 16 | HM00004821 | 2024/12/15 22:58 | 新地町西新地   | 側溝・側溝のふた | 側溝のふたが破損・欠損している          | 対応完了     |           |
| 22 |            |                  |          |          |                          |          |           |
| 23 |            |                  |          |          |                          |          |           |