

道路損傷通報システム 対応状況（令和6年7月～9月）

番号	受付番号	情報提供日	場所	通報内容		対応状況	備考
				損傷している施設	損傷状況		
1	HM00001229	2024/7/1 15:19	池端1丁目	歩道	ブロックが一つ抜けてしまっている	対応完了	
2	HM00001328	2024/7/4 12:14	新林町東新切	標識・看板	雑草が伸びて、いずれ標識が見えなくなる	管理者へ情報提供	国土交通省岡崎国道維持出張所
3	HM00001489	2024/7/4 13:04	長篠町大山	車道	陥没している	対応完了	
4	HM00001547	2024/7/7 8:16	牛田町小深田	カーブミラー	破損・欠損している	経過観察	
5	HM00001609	2024/7/16 18:22	新林町茶野	側溝・側溝のふた	側溝が破損・欠損している	対応完了	
6	HM00001737	2024/7/17 11:58	弘栄2丁目	車道	陥没している	対応完了	
7	HM00001874	2024/7/30 0:30	西町西	その他	市道と思われる場所にスロープが設置されているため、夜間につまずく原因となる。私有地なら対処不要ですが、市道であれば、違法のはずなので、撤去させてください。	対応検討中	
8	HM00001934	2024/7/30 23:12	八橋町前畑	カーブミラー	破損・欠損している	対応完了	
9	HM00002099	2024/7/31 1:34	中山町東狭間	ガードレール	破損・欠損している	対応完了	
10	HM00002126	2024/8/2 13:15	内幸町平田	側溝・側溝のふた	側溝のふたが破損・欠損している	対応完了	
11	HM00002261	2024/8/14 16:53	山屋敷町富士塚	カーブミラー	樹木によって向かって右側が見えない	管理者へ通知済み	
12	HM00002376	2024/8/21 18:44	西中町永崎	その他	西中町第1公民館前の横断歩道の白線が薄くなって、ドライバーから見づらい	管理者へ情報提供	安城警察
13	HM00002468	2024/9/1 13:52	内幸町平田	車道	陥没している	対応完了	
14	HM00002515	2024/9/2 9:06	中山町中山	標識・看板	傾いている	管理者へ情報提供	安城警察
15	HM00002686	2024/9/3 15:14	中山町東狭間	車道	陥没している	対応完了	
16	HM00002737	2024/9/6 9:42	内幸町加藤	カーブミラー	ミラーの向きがおかしい	対応完了	

道路損傷通報システム 対応状況（令和6年7月～9月）

番号	受付番号	情報提供日	場所	通報内容		対応状況	備考
				損傷している施設	損傷状況		
17	HM00002828	2024/9/8 15:59	来迎寺町外山	その他	緑道・歩道植樹帯の除草の不良	関係機関へ情報提供	都市計画課
18	HM00002964	2024/9/11 10:22	上重原町城後	その他	汚泥の片付け	対応完了	
19	HM00003073	2024/9/12 17:32	新富2丁目	歩道	縁石の破損	対応完了	
20	HM00003150	2024/9/15 1:05	山町御手洗	車道	段差ができています	関係機関へ情報提供	下水道課
21	HM00003247	2024/9/29 16:22	八橋町五輪	その他	ポストコーンが折れている	対応完了	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							